



PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
COMPDEC
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO e DEFESA CIVIL

VISTORIA / PARECER

015/2013

NOME: TER – Transportes Edevaldo Rocha LTDA

END. Rua Leopoldo Alberto Schramm, nº 316. **BAIRRO:** Gasparinho **CIDADE:** Gaspar - SC

TEL.: (47) 3332-1698 **CPF/CNPJ** 79.680.781/0001-62

SOLICITANTE: Edevaldo da Rocha – Proprietário.

REFERENCIA: Pátio de manobras, localizado nos fundos da empresa.

Coordenadas:

SINISTRO OCORRIDO

<input type="checkbox"/>	Alagamentos	<input checked="" type="checkbox"/>	Escorregamento em área Industrial
<input checked="" type="checkbox"/>	Desbarrancamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Rompimento Margem de Rio próximo Empresas
<input type="checkbox"/>	Destelhamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Errosão margem de rio e ou Ribeirão
<input type="checkbox"/>	Risco Queda Paredes		Edificação com Processo de Demolição
<input type="checkbox"/>	Arvore – Queda		Pedras Soltas/Matações
<input type="checkbox"/>	Árvore Caída sobre Ribeirão	<input checked="" type="checkbox"/>	Muro – Avariado
<input checked="" type="checkbox"/>	Erosão margem Ribeirão com Rompimento de Tubulação		Muro em Queda
<input checked="" type="checkbox"/>	AVAL. ÁREA de RISCO	<input checked="" type="checkbox"/>	Risco aos usuários área (carga e descarga de caminhões)
<input checked="" type="checkbox"/>	Risco – Escorregamento pátio de manobras.	<input checked="" type="checkbox"/>	Possibilidade de Agravamento
<input type="checkbox"/>	Construção em má conservação		

INTRODUÇÃO

Em atendimento à solicitação feita a esta Coordenadoria de Defesa Civil, o agente de Defesa Civil abaixo identificado deslocou-se até o endereço específico constante nesta, para verificar “in loco” ocorrência de Erosão as margens do Ribeirão Gaspar Grande, com agravante do rompimento de uma tubulação de drenagem que passa pelo pátio da referida empresa, ocorrido em 21/07/2013, em decorrência das fortes chuvas ocorridas nos últimos dias.

a - A Defesa Civil de Gaspar tem como objetivo geral, a elaboração de parecer destinado a avaliação de imóveis, terrenos e outros, atingidos ou não por enchentes, alagamentos, escorregamentos ou construídas sem acompanhamento técnico, que estejam ou não em áreas de risco.

b – Solicitar quando necessário à emissão de **laudo técnico**, elaborado por Engenheiro, descrevendo os problemas encontrados e indicando no mesmo quais as soluções técnicas necessárias para sanar os problemas encontrados.

DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

- Em vistoria realizada “In Loco” no dia 22 de julho de 2013, no endereço acima citado, constatamos que;
- Houve o rompimento de uma tubulação, esta responsável pela drenagem de uma vala que tem sua origem na Rua Frei Solano, corta a Rua Leopoldo Alberto Schramm e deságua no Ribeirão Gaspar Grande nos fundos da empresa TER – Transportes e Logística, local onde houve o rompimento da mesma.
- Foi verificado também que a margem do Ribeirão a montante do rompimento da tubulação, existe um escorregamento mais antigo e que o mesmo apresenta indícios de estar progredindo.

“DEFESA CIVIL - NOSSO DIREITO, NOSSO DEVER”.

Rua Industrial José Beduschi, nº 35 – fundos – Centro Gaspar – SC - Fone: 3318-0735 – Emergência: 199

CEP 89110-000 – Email: defesacivil@gaspar.sc.gov.br

- Sendo assim salientamos que é de suma importância a realização de obras estruturais de RECUPERAÇÃO, CONTENÇÃO e ESTABILIZAÇÃO emergencial, as margens do Ribeirão Gaspar Grande, especificamente a área localizada nos fundos da empresa TER – Transportes e Logística, obras estas que se fazem necessárias para garantir a segurança do local, evitando assim o agravamento da situação e a ocorrência de novos escorregamentos, que podem inviabilizar o pátio de manobras da empresa.
- O local deve receber obras de contenção, recuperação e drenagem o mais breve possível para que o problema não venha a se agravar, vindo a comprometer todo o sistema de drenagem rompido e o agravamento dos escorregamentos.

Considerações Finais:

- 1 - A RECUPERAÇÃO DEVERA SER FEITA DE ACORDO COM ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS NORMAS AMBIENTAIS.
- 2 - Toda obra deve ser executada por empresa especializada e com acompanhamento técnico.

Registro Fotográfico
Vista geral da área avaliada



Registro do problema principal



Registro rompimento tubulação



“DEFESA CIVIL - NOSSO DIREITO, NOSSO DEVER”.

Rua Industrial José Beduschi, nº 35 – fundos – Centro Gaspar – SC - Fone: 3318-0735 – Emergência: 199

CEP 89110-000 – Email: defesacivil@gaspar.sc.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
COMPDEC
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO e DEFESA CIVIL

Vista geral escorregamento antigo



Vista geral escorregamento atual



Rompimento margem do Ribeirão e
Parte do pátio de manobras da empresa.



Gaspar, 22 de julho de 2013.

Coordenador Defesa Civil

Responsável pela Vistoria

Protocolo de Retirada

Data: ____/____/____

Nome: _____

Ass.: _____

“DEFESA CIVIL - NOSSO DIREITO, NOSSO DEVER”.

Rua Industrial José Beduschi, nº 35 – fundos – Centro Gaspar – SC - Fone: 3318-0735 – Emergência: 199
CEP 89110-000 – Email: defesacivil@gaspar.sc.gov.br